

いすゞフォワード 6HK1 ターボチャージャー スラストベアリング異常磨耗 『多発』

対象品番

897602-9271 894392-6482

GT3576 ACT



上記ターボチャージャーでスラストベアリングが異常磨耗を起す不具合が多発しています。

ターボチャージャーを交換する場合、下記の事項を必ず確認頂きますようお願いいたします。

- ① 必ずオイル及びオイルフィルターは交換
- ② エンジンオイルの燃料希釈等、有無の確認
- ③ 使用オイル粘度の確認（推奨15W-40）

*** 不具合を繰り返し起こします注意下さい。***