

白煙、オイル洩れ症状 対処方法



白煙、オイル洩れとの情報で代替品を取付けて、不具合ターボを調査した結果ターボに異常が無く交換される事が数多く有ります。お客先から白煙、オイル洩れの情報があった場合に、もう一度下記のことを確認してから、代替ターボをの手配をして頂くようお願い致します。



1.取り付けてターボが高温になるまで走行試運転をしましたか？

---ターボは高温にならないと正常な機能を発揮しない

2.排気管マフラーに洩れたオイルが残っていてくすぶっていませんか？

---燃え尽きるまで走行して下さい

3.白煙、オイル漏れ以外に下記の症状が有りますか？

- ・出力不足 加速不良 異音
- ・シャフトのガタ大 シャフトが軽く廻らない 羽根の干涉

---他の症状が無い場合、ターボに異常が無い可能性が大

4.アイドリング運転で注油口を外したら白煙が止まった、又は注油口からブローバイガスが吹出て来る。

---上記症状が有る場合はブローバイが過大の可能性あり、エンジンを点検して下さい。ターボを交換しても解決しない。

