

リコール情報 バモスターボ オイル供給パイプの防錆不良

重要なお知らせ

ホンダ VAMOS(バモス)のターボチャージャーに取り付けるオイルフィードパイプ(ターボのオイル供給用)の防錆・防水構造不良リコールの届出があります。

未交換のままですと、パイプに穴があいてオイルが漏れだし、ターボが故障する恐れがあります。

弊社ではこの車種のオイルパイプは付属していません。

未対策品オイルパイプが付いている車両はホンダディーラーと相談の上 対処して下さい。

改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.1844のステッカー が貼って有ります。確認をお願い申し上げます。

対策前のオイルパイプの使用は危険です。絶対に再使用しないで頂きますよう重ねてお願い申し上げます。

この件に関する情報はホンダホームページにて確認出来ます。

http://www.honda.co.jp/recall/070322_1844.html

不明な点はお近くのホンダディーラーへお問合せお願いいたします。

リコール対象車種 :VAMOS

型式 :HM1 HM2 HM3 HM4

※ ホンダ ゼット 型式 PA1 は対象外

