

日野エンジン E13C系 ターボ改善品への交換時 ECU制御ソフト書換えの件



対象ターボ : 現車ターボが旧品番(改善前)S176-0E0021/-0E0022

販注8

ターボチャージャーを改善品S1760-E0M40(弊社対応品番)に交換する際、制御ソフトを書換える必要があります。同時に実施しないとターボの仕様が変わっている為に 既存のECUの制御ソフトと、交換するターボの仕様が不適合なため「ターボエラーランプ点灯」や「エンジン性能不良」といった不具合を発生させます。

対処① ターボVGコントローラ (下記B)を仕様に応じた品番のものに交換

対処② エンジンコンピューター (下記A)のプログラムを現車のターボ、DPR等の仕様に合致した制御プログラム(最新版)に書換える

★上記の対応は『日野ディーラーでのみ可能』です。しかし拠点により対応が異なるのでかならず日野ディーラーに相談・確認をお願い致します★



ターボVGコントローラ(B)



(ECU)エンジン
コンピューター(A)

対象確認

E13C搭載対象エンジン

新長期 セレガ E13C-TY、TV

新長期 プロフィア E13C-UA、UB、UC、UD、UE、UF、UG、UH、UJ

TTSターボ対応品番

S1760-E0M40 (改善品)

対象 排ガス記号

ADG ／ BDG ／ PKG ／ BKG ／ BJG 付 (E13C,A09C搭載車)